

Gegenstand: Austausch von Handbüchern, Cockpit-Schildern und Symbolen

Betroffen: TWIN ASTIR und TWIN ASTIR TRAINER ab Werk-Nr. 3001

Dringlichkeit: Bei Antrag auf Standard certificate of Air worthiness (endgültige Verkehrszulassung in USA)

Vorgang: Änderungen im Rahmen der US-Musterzulassung

Maßnahmen: Das Flugzeug und die zugehörigen Handbücher müssen in Übereinstimmung mit dieser technischen Mitteilung geändert werden

Material:

1. Flight Handbook TWIN ASTIR Published May 78
2. Maintenance Handbook TWIN ASTIR Published May 78
3. Repair Instructions TWIN ASTIR Published May 78
4. Schilder von Handbuch S. 11 auf rechter Armlehne in beiden Cockpits
5. Schilder von S. 12 des Handbuchs an den angegebenen Positionen
6. Symbole von S. 13 und 14 des Handbuchs am entsprechenden Handgriff
7. .Datenschild wie gezeichnet unter dem Typenschild am rechten Haubenrand

-----  
Modified to  
Grob Technical Information  
TM 103 - 3  
-----

US TC NO G39EU  
-----

Gewicht und Schwer-      kein Einfluß  
punktlage:

Bemerkungen:                      Die Durchführung der Maßnahmen ist von einem  
Prüfer im Bordbuch zu bescheinigen

Mindelheim-Mattsies  
23. 5. 1978

LBA-anerkannt

*Am 5. Juni 78*

Dipl. Ing. H. Lucas