



Gegenstand:
(Subject) Abweichungen gegenüber dem Gerätekenntblatt Nr. 315 bei Flugzeugen mit italienischer Zulassung.

Betroffen:
(Effectivity) Segelflugzeuge GROB G 103 "TWIN II" ab Werk Nr. 3501.

Dringlichkeit:
(Accomplishment) Im Rahmen der Stückprüfung für Italien.

Vorgang:
(Reason) Forderung der italienischen Luftfahrtbehörde bei der Musteranerkennung.

Maßnahmen:
(Instructions)
1. Änderung des englischen Flughandbuchs GROB G 103 "TWIN II", Ausgabe für Italien vom Dezember 1980 mit den Austauschseiten 1, 1a, 7, 8, 10, 14, 19, 21a und 25 vom 7. Juli 1982.
2. Änderung des englischen Wartungshandbuchs GROB G 103 "TWIN II", Ausgabe für Italien vom Dezember 1980 mit der Änderung vom 19. November 1981 und den Austauschseiten 2, 2a, 14, 22, 25 und 26 vom 7. Juli 1982.

Hinweise:
(Remarks) Die Durchführung der Maßnahmen ist bei der Stückprüfung zu bestätigen.

Mindelheim-Mattsies, 06.09.1982

i. A.

Horst Wilser

Dipl. Ing. Horst Wilser

LBA anerkannt:



Leisner
23. Sep. 1982

Datum	ersetzt Ausgabe vom	Bearbeitung	Seite
-------	---------------------	-------------	-------