

Gegenstand: Berichtigung des Flug- und Wartungshandbuches

Betroffen : G 103 C TWIN III SL, alle Werk-Nr.

Dringlichkeit: spätestens 30. Juni 1992

Vorgang: Zur Einarbeitung von Berichtigungen bzw. Ergänzungen ist eine Revision des Flug- und Wartungshandbuches notwendig.

Maßnahmen: Es sind folgende Seiten auszutauschen:
(Stand der neuen Seiten: 1/ 19.02.92)

- Flughandbuch/ Flight Manual:
Seite 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.5, 4.13,
7.3, 7.7, 7.12
- Wartungshandbuch/ Maintenance Manual:
Seite 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.3, 2.6, 2.7, 6.10,
6.13, 8.2, 9.7, 9.9, 10.1, 11.3

**Gewicht und
Schwerpunktlage:** nicht betroffen

- Hinweise:**
1. Der Austausch der Handbuchseiten ist von einer sachkundigen Person durchzuführen und von einem Prüfer Klasse 3 im Bordbuch zu bescheinigen.
 2. Falls Sie Ihren Motorsegler inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung umgehend an den neuen Halter weiterzuleiten und uns seine Anschrift unter Angabe der Werknummer mitzuteilen.

Mattsies, 19. Februar 1992

LBA anerkannt:



Dipl.Ing. J. Altmann
(Musterprüfleitstelle)



U. Foy
26. März 1992