



Gegenstand:
(Subject) Austausch des Haubengelenks.

Betroffen:
(Effectivity) Segelflugzeug CLUB ASTIR II alle Werknummern und Segelflugzeug STANDARD ASTIR II, alle Werknummern.

Dringlichkeit:
(Accomplishment) Spätestens bis zum 30. April 1983.

Vorgang:
(Reason) Bei den genannten Segelflugzeugen kam es vereinzelt zum Versagen des Haubengelenks, was den Austausch bei allen Werknummern erforderlich macht.

Maßnahmen:
(Instruktion) Austausch des Haubengelenks Nr. 104-2601 aus Aluminiumguß gegen das Haubengelenk Nr. 102C-2620 aus Aluminiumblech gemäß Reparaturanweisung zur TM 306-21 vom 20.1.1983.

Material:
(Material) Das Material und die Reparaturanweisung für die TM 306-21 ist beim Hersteller zu beziehen.

Gewicht-und Schwer-
punkt-lage:
(Weight and Balance) Kein Einfluß.

Hinweise:
(Remarks) Die Maßnahme kann von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Ihre ordnungsgemäße Durchführung ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung im Bordbuch zu bescheinigen.

Mattsies, den 20.1.1983

gez. i. A. Dipl. Ing. H. Wilser

H. Wilser

LBA anerkannt am 4. Feb. 1983



Perle

Datum	ersetzt Ausgabe vom	Bearbeitung		Seite
-------	---------------------	-------------	--	-------