



DRINGENDE TECHNISCHE MITTEILUNG NR. DTM306-36

I. TECHNISCHE DETAILS

1.1 Kategorie:

DRINGEND

1.2 Betroffene Flugzeuge:

G 102 Standard Astir III	alle Werknummern
G 102 Club Astir III	alle Werknummern
G 102 Club Astir IIIb	alle Werknummern

1.3 Dringlichkeit:

Vor dem nächsten Flug

1.4 Gegenstand:

ATA-Code: ---

Höhenruder - Flattern

1.5 Vorgang:

Während dem Betrieb eines GROB G 102 Club Astir IIIb trat Höhenruderflattern auf. Dies kann zu einer Schädigung des Höhenruders und damit verbunden zu einer Reduktion der Steuerbarkeit führen.

Da das selbe Konstruktionsprinzip (Höhenleitwerk) auch für den G 102 Standard Astir III und den G 102 Club Astir III verwendet wurde sind diese Baureihen ebenso betroffen.

1.6 Mitgeltende Unterlagen:

Keine

1.7 Genehmigungsvermerk:

G 102 Standard Astir III
G 102 Club Astir III / IIIb



Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse durch die LBA-Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. LBA.NJA.008 genehmigt.

1.8 Maßnahmen / Anweisungen

Aufgrund der Möglichkeit des Auftretens von Höhenruderflattern ist der weitere Betrieb der Flugzeuge bis auf Widerruf durch GROB (siehe Hinweise, Punkt 3.1) untersagt.

1.9 Wiederkehrende Maßnahmen

Keine

1.10 Masse und Schwerpunktlage:

Nicht betroffen

II. PLANUNGSINFORMATION

2.1 Material & Verfügbarkeit:

Nicht betroffen

2.2 Sonderwerkzeug:

Nicht betroffen

2.3 Arbeitsaufwand:

Nicht betroffen

2.4 Referenzunterlagen:

Nicht betroffen

2.6 Vergütung:

Nicht betroffen

III. HINWEISE

3.1 GROB hat eine Untersuchung s des Vorfalls eingeleitet. Sobald das Ergebnis dieser

G 102 Standard Astir III
G 102 Club Astir III / IIIb



Untersuchung vorliegt, werden Gegenmaßnahmen erarbeitet und den Betreibern über das TM-System zur Durchführung zur Verfügung gestellt.

3.2 Wir möchten Sie bitten, sollten Sie Ihr Flugzeug in der Zwischenzeit verkauft haben, uns unter Angabe der Werknummer des Flugzeugs Namen und Anschrift des neuen Besitzers mitzuteilen.

3.3 Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:
Rudi Vodermeier , Leiter Product Support,
Tel.: +49 8268 998139
Fax: +49 8268 998200
e-mail: productsupport@grob-aerospace.de