



Gegenstand:
(Subject) Erhöhung der Betriebszeit

Betroffen:
(Effectivity) Segelflugzeug GROB G 103 "TWIN II" und
GROB G 103 A "TWIN II ACRO", alle
Werknummern

Dringlichkeit:
(Accomplishment) Vor Erreichen einer Betriebszeit von 3000
Flugstunden, spätestens bis zum 15.6.84

Vorgang:
(Reason) Die Ergebnisse der an Tragflügelholmen
nachträglich durchgeführten Betriebsfestig-
keitsversuche haben den Nachweis erbracht,
dass die Betriebszeit der GFK-Segelflugzeu-
ge und -Motorsegler auf 6000 Flugstunden
erhöht werden kann, wenn für jedes Stück
in einem speziellen - in das Wartungshand-
buch aufgenommenen - Mehrstufenprüfpro-
gramm die Lufttüchtigkeit nachgewiesen
wird.

Massnahmen:
(Instructions) In das Wartungshandbuch ist der Abschnitt
XIII. mit dem Titel
"Prüfungsablauf zur Erhöhung der Betriebs-
zeit"
aufzunehmen (Seite 29)
Ausserdem sind die Seiten 1 und 2 auszu-
tauschen.

Material:
(Material) Zum Wartungshandbuch die Seiten 1, 2 und
29 mit Ausgabedatum 28.2.84

Hinweise:
(Remarks) Die ordnungsgemässe Durchführung der
Massnahme ist durch einen Prüfer Kl. 3
in einem Nachprüfschein und im Bordbuch
zu bescheinigen.

Mattsies, den 28.2.84

gez.

i. A.

H. Wilser

Dipl. Ing. H. Wilser

LBA anerkannt am: 30. MRZ 1984



Reisner

| | | | | |
|-------|---------------------|-------------|--|-------|
| Datum | ersetzt Ausgabe vom | Bearbeitung | | Seite |
|-------|---------------------|-------------|--|-------|