



Technische Mitteilung
TM 315-42

GROB
G 103 C TWIN
III ACRO

Gegenstand: Revision 1 folgender Handbücher:
- Wartungshandbuch (englische Ausgabe)
Revision 2 folgender Handbücher:
- Flughandbuch (deutsche Ausgabe)
- Wartungshandbuch (deutsche Ausgabe)
- Flughandbuch (englische Ausgabe)

Betroffen: GROB G 103 C TWIN III ACRO
alle Werk-Nummern

Dringlichkeit: bei der Jahresnachprüfung

Vorgang: Um die Anregungen und Wünsche ausländischer
Zulassungsbehörden aufzunehmen, werden
obengenannte Handbücher revidiert.

Maßnahmen: ~~1. Maßnahme:~~
Folgende Seiten sind auszutauschen (Stand:
23.11.1989):

1. Flughandbuch (deutsche Ausgabe)
0.2, 0.3, 0.4, ~~2.4~~, 2.7, 2.8, 3.6
2. Wartungshandbuch (deutsche Ausgabe)
0.1, 0.2, 4.2
3. Flughandbuch (englische Ausgabe)
0.2, 0.3, 0.4, ~~2.4~~, 2.7, 2.8, 3.6,
4.15, 4.21
4. Wartungshandbuch (englische Ausgabe)
0.1, 0.2, 0.3, 4.2, 9.7

~~2. Maßnahme:~~

~~Anbringen von zwei zusätzlichen roten
Markierungen am g-Messer bei 5,3 und -3~~

Material: Das Material zur Durchführung der TM wird
mit der Technischen Mitteilung versandt.

Gewicht- und
Schwerpunktlage: Kein Einfluß

Hinweise: Die Maßnahmen können von einer sach-
kundigen Person durchgeführt werden.

Mattsies, 23.11.89

LBA anerkannt:

gez. i.A. R. Rischer
(Musterprüfleitstelle)

24. Nov. 1989



Skor

P.S.: Falls Sie Ihr Segelflugzeug inzwischen weiterverkauft
haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung umgehend an
den neuen Besitzer weiterzuleiten und uns seine An-
schrift mit Angabe der Werknummer mitzuteilen.

Datum
23. Nov. 1989

ersetzt Ausgabe
vom

Bearbeitung
J. Altmann

Musterprüfer

Seite
1 von 1