



- Gegenstand:** Revision des Wartungshandbuches G 103C TWIN III
- Betroffen:** G 103C TWIN III, Werk-Nr. 36001 - 36014
- Dringlichkeit:** bei der nächsten Jahresnachprüfung
- Vorgang:** Zur Korrektur einer fehlerhaften Angabe in der Reparaturanleitung ist eine Revision des Wartungshandbuches notwendig.
- Maßnahmen:** Im Wartungshandbuch G 103C TWIN III sind die Handbuchseiten gemäß Seite 0.1 „Berichtigungstand“, Revision 4 vom 04.07.94 auszutauschen.
- Material:** Die Austauschseiten liegen der TM bei.
- Gewicht und Schwerpunktlage:** nicht betroffen
- Hinweise:**
1. Die Austausch der Handbuchseiten kann von einer sachkundigen Person oder einem Luftfahrttechnischen Betrieb durchgeführt werden, und ist von einem Prüfer Klasse 3 im Bordbuch zu bestätigen.
  2. Falls Sie Ihr Segelflugzeug inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung an den neuen Halter weiterzuleiten und uns seinen Namen und Adresse unter Angabe der Werknummer mitzuteilen.

Mattsies, 04. Juli 1994

  
Dipl.Ing. J. Altmann  
(Musterprüfleitstelle)

LBA anerkannt:

08. Juli 1994



