




<b>G 103 SL</b> (nur Motorsegler / only powered sailplane)		<b>Fiberglas-Technik Rudolf Lindner GmbH &amp; Co. KG</b>			 <b>Lindner</b>
Typ / Type:	G 103 C TWIN III SL		Technische Mitteilungen / Service Bulletins		Stand / Status 15.04.2020
TCDS No.:	EASA.A.250				
TM-Nr. SB-No.	Ausgabedatum: Date of issue:	LTA-Nr. AD-No.	Titel Subject	LBA / EASA Genehmigt: Approved:	Bemerkungen Remarks
869-1	19.02.92		<b>Berichtigung des Flug- und Wartungshandbuchs</b> Revision of the Flight and Maintenance Manuals	26.03.92	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-1/2	10.04.92		<b>Berichtigung des Flug- und Wartungshandbuchs</b> Revision of the Flight and Maintenance Manuals	26.06.92	35001 - 35039 Standard von /as of 35040
869-2	03.04.92		<b>Kontrolle bzw. Modifikation der Hilfsbatterie-Halterung</b> Inspection and, if necessary, modification of the auxiliary battery frame	09.04.92	35001 - 35033 Standard von /as of 35034
869-3	01.06.92	92-306/2	<b>Austausch der inneren Hauptradverkleidung</b> Exchange of the inner main wheel fairing	03.06.92	35001 - 35042 Standard von /as of 35043
869-4	05.08.92	92-352	<b>Überprüfung des oberen Zahnriemenrades</b> Inspection of the upper pulley wheel	07.08.92	35001 - 35048
869-5	07.09.92	92-354	<b>Austausch des Spannstiftes am Spindeltrieb</b> Exchange of the spiral pin in the spindle drive	15.09.92	35001 - 35050
869-6	17.09.92	92-355	<b>Überprüfung und Sicherung der Spiralspannstifte an der Bremsscheibe der Propellerbremse</b> Check and securing of the spiral pins in the brake disc of the propeller drive	18.09.92	35001 - 35051
869-7	01.10.92		<b>Modifizierung des Propellerantriebs und der Propellerbremse</b> <b>Berichtigung des Flug- und Wartungshandbuchs</b> Modification of the propeller drive unit and of the propeller brake Revision of the Flight and Maintenance Manuals	15.01.93	35001 - 35051
869-8	05.10.92		<b>Überprüfung der Radbremse</b> Inspection of the wheel brake	20.11.92	35001 - 35051
869-9	16.11.92	92-306/2	<b>Modifikationen im Hauptfahrwerksbereich</b> Modifications in the main wheel area	16.11.92	35001 - 35051
869-10	19.11.92	93-014	<b>Anbringen eines Seilabweisers am Auspuff</b> Installation of a cable guide at the exhaust system	10.12.92	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-11	25.01.92	92-388	<b>Überprüfung der Benzinflter</b> Inspection of the fuel filters	30.11.92	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-12	23.12.92		<b>Einbau der VHF-COM-Antenne BECKER Typ 1A005</b> Installation of the VHF-COM-antenna BECKER type 1A005	25.01.93	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-13	08.01.93	93-079	<b>Austausch des Propellerschalters 25KB</b> Exchange of propeller switch 25KB	03.02.93	alle Werk-Nr. all Serial-No.

<b>G 103 SL</b> (nur Motorsegler / only powered sailplane)		<b>Fiberglas-Technik Rudolf Lindner GmbH &amp; Co. KG</b>			
Typ / Type:	G 103 C TWIN III SL	<b>Technische Mitteilungen / Service Bulletins</b>			<b>Stand / Status</b> 15.04.2020
TCDS No.:	EASA.A.250				
TM-Nr. SB-No.	Ausgabedatum: Date of issue:	LTA-Nr. AD-No.	Titel Subject	LBA / EASA Genehmigt: Approved:	Bemerkungen Remarks
869-14	22.02.93		<b>Einbau einer Handsteuerung für die Seitenruder-Betätigung</b> <b>Einbau einer Rasterung für den Bremsklappenhebel</b> <b>Änderung der Motorbedienung</b> Installation of a manual control for the rudder Installation of a gate stop device for the airbrake operating lever Modification of the engine operation	10.03.03	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-15	27.07.03		<b>Revision des Wartungshandbuches / Änderung der Kontroll- und Wartungsintervalle</b> Revision of the Maintenance Manual/ Change of inspection and maintenance intervals	14.10.93	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-16	27.09.03		<b>Austausch des Propellerflansches</b> Propeller flange exchange	14.10.03	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-17			<b>Revision des Flughandbuches</b> Revision of the Flight Manual		nicht veröffentlicht not issued
869-18	07.03.96	96-206	<b>Überprüfung und Verbesserung der Propellerlagerung</b> Inspection and Improvement of the propeller bearing	04.04.96	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-18/2	08.07.96	96-206/2	<b>Überprüfung und Verbesserung der Propellerlagerung</b> Inspection and Improvement of the propeller bearing	24.07.96	ersetzt / supersedes 869-18
869-18/3	24.05.02		<b>Oberes Zahnriemenrad</b> Upper pulley wheel		ersetzt / supersedes 869-18/2
869-19	20.11.97		<b>Revision des Wartungshandbuches</b> Revision of the Maintenance Manual	27.11.97	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-20	03.08.98		<b>Wahlweiser Ausbau der Schwerpunktkupplung</b> Optional removal of the winch launching hook	09.03.98	alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-21			<b>Ansteckflügel</b> Winglets		veröffentlicht / published by LINDNER
869-22	21.01.02		<b>Schwerpunktkupplung</b> C of G hook brackets		alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-23	24.06.06		<b>Sichtinspektion Seitenruderscharnier</b> Visual inspection rudder hinge		alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-24	15.12.06		<b>Flug / Wartungshandbuch Revision 5 / 10</b> Flight / Maintenance Manual Revision 5 /10		alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-24/1	18.09.09		<b>Flughandbuch Revision 6</b> Flight Manual Revision 6		alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-25/1	30.07.07		<b>Rumpf-/ Flügelinspektion</b> Fuselage/ wing - inspection		alle Werk-Nr. all Serial-No.

<b>G 103 SL</b> (nur Motorsegler / only powered sailplane)		<b>Fiberglas-Technik Rudolf Lindner GmbH &amp; Co. KG</b>			 <b>Lindner</b>
Typ / Type:	<b>G 103 C TWIN III SL</b>		<b>Technische Mitteilungen / Service Bulletins</b>		<b>Stand / Status</b> 15.04.2020
TCDS No.:	<b>EASA.A.250</b>				
<b>TM-Nr. SB-No.</b>	<b>Ausgabe- datum: Date of issue:</b>	<b>LTA-Nr. AD-No.</b>	<b>Titel Subject</b>	<b>LBA / EASA Genehmigt: Approved:</b>	<b>Bemerkungen Remarks</b>
869-26	02.07.07		<b>Überprüfung des hinteren Steuerknüppels</b> Inspection of the rear control stick		alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-27	20.06.08		<b>Überprüfung der BK-Umlenkung</b> Inspection of the airbrake bell crank assembly		alle Werk-Nr. all Serial-No.
869-27/1	23.06.08		Inspection of the airbrake bell crank assembly		all Serial-No.
-	-	2010-0107	<b>Propellers-Propeller Assembly-Inspection / Repair</b>	11.06.11	all Serial-No.
TM-G01 SB-G01	06.09.11		<b>Einbau elektronischer Ausrüstung</b> Installation of electronic equipment	22.12.11	alle Werk-Nr. all S/N
TM-G02 SB-G02	20.01.14		<b>Austausch von Schleppkupplungen</b> Replacement of tow hooks	18.02.14	alle Werk-Nr. all S/N
TM-G03 SB-G03	08.08.13		<b>Hauptbremszylinder</b> Master Brake Cylinder	30.09.13	alle Werk-Nr. all S/N
TM-G04 SB-G04	18.10.13		<b>Triebwerk – Zündanlage, Austausch Elektronikboxen</b> Engine installation – Ignition system, Exchange of the ignition boxes	13.11.13	alle Werk-Nr. all S/N
TM-G05 SB-G05	17.01.14	14-027	<b>Austausch Seilrollen Durchmesser 42 mm</b> Exchange of the control cable pulleys diameter 42 mm	24.01.14	alle Werk-Nr. all S/N
TM-G09 SB-G09	08.04.20		<b>Inspektion / Austausch Höhenruderstange (HR-Stange)</b> Inspection/Replacement of elevatorpushrod	14.04.20	alle Werk-Nr. all S/N