



TECHNISCHE INFORMATION TI-GROB-005/1 SERVICE LETTER SL-GROB-005/1

I. TECHNISCHE ANGABEN / TECHNICAL DETAILS

1.1 Betroffene Flugzeuge / Aircraft affected:

Alle GROB Flugzeuge mit Reifen 15x6.00-6 FS II; P/N 156E61-3

All GROB aircraft equipped with tires 15x6.00-6 FS II; P/N 156E61-3

1.2 Gegenstand / Subject:

ATA-Code: 32-40:
Räder und Bremsen

ATA-Code: 32-40:
Wheels and Brakes

1.3 Vorgang / Reason:

Der Reifentyp 15x6.00-6 FS II (Flight Special II); P/N 156E61-3, der bei verschiedenen GROB Flugzeugen verwendet wird, ist nur noch eingeschränkt lieferbar.

Tire 15x6.00-6 FS II (Flight Special II); P/N 156E61-3, as installed on various GROB aircraft is no longer readily available.

Als Alternative kann der Reifentyp 15x6.00-6 FC III (Flight Custom III) P/N 156E66-4 oder 15x6.00-6 FS II (Flight Special II) P/N 156E66B1 verwendet werden.

Alternatively tire 15x6.00-6 FC III (Flight Custom III) P/N 156E66-4 or 15x6.00-6 FS II (Flight Special II) P/N156E66B1 may be installed.

ACHTUNG: Gemischte Reifenkonfigurationen sind nicht zulässig.

CAUTION: Mixed tire configurations are not authorized.

II. SONSTIGES / REMARKS

Falls Sie Ihr Flugzeug inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung an den neuen Besitzer weiterzuleiten und uns seine Anschrift unter Angabe der Werknummer mitzuteilen

In case you have sold your aircraft in the meantime, would you kindly pass this information on to the new owner and forward his address and aircraft S/N to us.



GROB Luft- und Raumfahrt
Lettenbachstraße 9
D-86874 Tussenhausen-Mattsies

TI/SL-GROB-005/1
Seite/Page 2 von/of 2
03. March 2006
Supersedes TI/SL-GROB-005

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

For questions and assistance please
contact:

Michael Reinhold
phone:
fax:
e-mail:

Product Support,
+49 (08268) 998 105
+49 (08268) 998 200
productsupport@grob-aerospace.de