

<b>G 104</b> (nur Segelflugzeuge / only sailplane)		<b>Fiberglas-Technik Rudolf Lindner GmbH &amp; Co. KG</b>							
Typ / Type:	G 104		<b>Technische Mitteilungen / Service Bulletins</b>					Stand / Status 19.02.2014	
TCDS No.:	EASA.A.250								
TM-Nr. SB-No.	Ausgabe- datum: Date of issue:	LTA-Nr. AD-No.	Titel Subject		LBA / EASA Genehmigt: Approved:	SPEED ASTIR II	SPEED ASTIR IIb	Bemerkungen Remarks	
104-1			<b>Einbau von auswechselbaren Piloten- trimmgewichten</b> Installation of pilot's removable trim weights		11.09.79	X	X		
320-2	09.06.80	80-178	<b>Keilverschluss der Kabinenhaube</b> Canopy fasteners		16.06.80	X	X		
320-3	01.10.80	80-303	<b>Markierungen zur Kontrolle der richtigen Montage des Höhenleitwerks</b> Marks to control the correct mounting of the elevator		21.11.80	X	X		
320-4			<b>Einbau eines Notsenders</b> Installation of an Emergency Locator Transmitter (ELT)					nicht veröffentlicht not issued	
320-5	11.10.90	91-5/2	<b>Überprüfung und Austausch der Holmstummel- Bolzen</b> Inspection and replacement of spar spigot assemblies		05.12.92	X	X		
320-6	14.09.92	92-356	<b>Überprüfung der Bremsklappen- Anschläge</b> Inspection of airbrake stops		20.09.92	X	X		
320-7	23.03.98		<b>Erhöhung der Betriebszeit</b> Extension of service life		14.10.98	X	X		
VTM320-8/2 MSB320-8/2	13.08.03		<b>Haubennotabwurf</b> Canopy jettison			X	X	Ersetzt Ausgabe 320-8 vom 13.06.2003	
VTM320-9 MSB320-9	22.04.10		<b>Information über Revisionsstand von Flug- und Wartungshandbuch</b> Information about revision status of Flight and Maintenance Manual			X	X		
MSB-GROB- 003	21.10.09	LTA 2010-108R1 AD 2010-0053	<b>Überprüfung des Wasserablasstutzen</b> Inspection of the waterballast connection			X	X	alle Werk-Nr. all S/N	
TM-G01	06.09.11		<b>Einbau elektronischer Ausrüstung</b> Installation of electronic equipment		22.12.11	X	X	alle Werk-Nr. all S/N	