


- Gegenstand:** Einbau der VHF-COM-Antenne BECKER Typ 1A005
- Betroffen:** G 103 C TWIN III SL, alle Werk-Nr.
- Dringlichkeit:** wahlweise
- Vorgang:** Im Rahmen einer ergänzenden Musterprüfung wurde nachgewiesen, daß durch den Einbau der VHF-COM-Antenne BECKER Typ 1A005 in den rumpfseitigen Haubenrahmen eine optimierte Sprechfunkverbindung erreicht werden kann.
- Maßnahmen:** Der Ausbau der bisherigen VHF-COM-Antenne (in der Rumpfspitze) und der Einbau der VHF-COM-Antenne BECKER Typ 1A005 hat gemäß Arbeitsanleitung Nr. 869-12 zur TM 869-12 zu erfolgen.
- Material:** Das Material ist in der Arbeitsanleitung Nr. 869-12 aufgeführt.
- Gewicht und Schwerpunktlage:** vernachlässigbar
- Hinweise:**
1. Der Austausch der VHF-COM-Antenne wird derzeit nur bei Fa. GROB durchgeführt und ist von einem Prüfer Klasse 3 im Bordbuch zu bescheinigen.
 2. Falls Sie Ihren Motorsegler inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung an den neuen Halter weiterzuleiten und uns seinen Namen und Anschrift unter Angabe der Werknummer mitzuteilen.

Mattsies, 23. Dezember 1992

LBA anerkannt:



Dipl.Ing. J. Altmann
(Musterprüfleitstelle)



Heen 25.1.93

