

TECHNISCHE MITTEILUNG VTM 306-40 SERVICE BULLETIN NO. MSB 306-40

I. TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL DETAILS

1.1 Kategorie / Category:

Vorgeschrieben / Mandatory

1.2 Betroffene Flugzeuge / Aircraft affected:

GROB G102 (TCDS 306) alle Werk-Nr. / all S/N

1.3 Dringlichkeit / Time of Compliance:

Punkt / Item 1.8.1: Sofort nach Erhalt der Technischen Mitteilung /
Immediately after receipt of this Service Bulletin

1.4 Gegenstand / Subject:

ATA - Code: Nicht zutreffend / N/A
Information über Revisionsstand von Flughandbuch und Wartungshandbuch
Information about revision status of Flight Manual and Maintenance Manual

1.5 Vorgang / Reason:

Diese Technische Mitteilung informiert über den gegenwärtigen Revisionsstand der Flug- und Wartungshandbücher der verschiedenen Gerätemuster G102 (Musterzulassungsschein 306). Zukünftige Handbuchänderungen werden unter der TM-Nummer 306-40 mit einer fortlaufenden /-Nr. veröffentlicht.

This Service Bulletin informs about the current revision status of the Flight Manuals / Maintenance Manuals of the various G102 models (Type Certification Data Sheet TCDS 306). Future documentation changes will be published under this SB 306-40, followed by /sequence number.

G 102

1.6 Mitgeltende Unterlagen / Concurrent documents:

Nicht zutreffend / N/A

1.7 Genehmigungsvermerk / Approval Note:

Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse durch die EASA Part 21J - Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.030. genehmigt

The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Part 21J Design Organization Approval No. EASA.21J.030.

1.8 Maßnahmen/Anweisungen / Accomplishment/Instructions

1.8.1 Überprüfung der Flug- und Wartungshandbücher auf korrekten Ausgabe- und Revisionsstand nach Maßgabe der folgenden Übersicht:

Check aircraft documentation for correct issue and revision status in accordance with the list below:

ASTIR CS			
Serial No. 1002 - 1537			
Flughandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 9	28.11.2005
Flight Manual	English Issue	Revision 9	28.11.2005
Betriebshandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 9	28.11.2005
Maintenance Manual	English Issue	Revision 9	28.11.2005
ASTIR CS 77 & ASTIR CS Jeans			
Serial No. 1602 – 1844 & 2001 – 2248			
Flug- und Betriebshandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 6	25.03.1985
Flight Manual	English Issue	Revision 7	25.03.1985
Flight Manual	Italian Issue	Revision 5	04.05.1981
CLUB ASTIR II / STANDARD ASTIR II			
Serial No. 5001 – 5061 (CII & SII)			
Flughandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 3	13.06.2003
Flight Manual	English Issue	Revision 3	13.06.2003
Flight Manual	Italian Issue	Revision 3	13.06.2003
Flight Manual	Canadian Issue	Revision 3	13.06.2003
Wartungshandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 3	13.06.2003
Maintenance Manual	English Issue	Revision 1	13.06.2003
Maintenance Manual	Italian Issue	Revision 1	13.06.2003
Maintenance Manual	Canadian Issue	Revision 2	13.06.2003

CLUB ASTIR III / CLUB ASTIR IIIb / STANDARD ASTIR III			
Serial No. 5501 – 5652 (CIII, CIIIb, SIII)			
Flughandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 0	Jan. 1981
Flughandbuch	Ausgabe Österreich	Revision 1	22.09.1982
Flight Manual	English Issue	Revision 0	Jan. 1981
Flight Manual	Italian Issue	Revision 2	07.09.1982
Flight Manual	Canadian Issue	Revision 0	Jan. 1981
Flight Manual	USA Issue	Revision 0	Jan. 1981
Wartungshandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 2	18.04.2002
Wartungshandbuch	Ausgabe Österreich	Revision 2	18.04.2002
Maintenance Manual	English Issue	Revision 2	18.04.2002
Maintenance Manual	Italian Issue	Revision 3	18.04.2002
Maintenance Manual	Canadian Issue	Revision 2	18.04.2002
Maintenance Manual	USA Issue	Revision 1	18.04.2002

Tab. 1

1.9 Wiederkehrende Maßnahmen / Repetitive Actions

Keine / N/A

1.10 Masse und Schwerpunktlage / Mass (Weight) and CG:

nicht betroffen / N/A

II. PLANUNGSINFORMATION / PLANNING INFORMATION

2.1 Material & Verfügbarkeit / Material & Availability:

Austauschseiten für die jeweils letzte Revision können bei GROB Customer Service angefordert werden. Werden weiter zurückliegende Revisionen benötigt so ist das vollständige Flug-/Wartungshandbuch zu bestellen.

Exchange pages for the respective latest revision may be requested from GROB Customer Service. In case revisions are required, that date further back, the complete flight / maintenance manual shall be ordered.

2.2 Sonderwerkzeug / Special Tools:

Nicht betroffen / N/A

2.3 Arbeitsaufwand / Labour costs:

Ca. 0,1 Stunden / approx. 0,1 hour

2.4 Referenzunterlagen / Reference documents:

Siehe Tabelle 1 / see table 1

2.5 Vergütung / Credit:

Nicht betroffen / N/A

III.HINWEISE / REMARKS

- 3.1** Der gegebenenfalls notwendige Austausch von Handbuchseiten ist auf der Seite "Berichtigungsstand" einzutragen.

Any necessary change of manual pages must be logged on the documentation Record of Revision Page(s).

- 3.2** Sollten Sie Ihr Flugzeug in der Zwischenzeit verkauft haben, bitten wir Sie, uns Namen und Anschrift des neuen Besitzers, sowie Werknummer des Flugzeugs mitzuteilen.

If you have sold your aircraft in the meantime, please kindly pass this information on to the new owner and forward his address and aircraft S/N to us.

- 3.3** Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

For questions and assistance please contact:

Michael Reinhold	Customer Service
Phone:	+49 (08268) 998 105
fax:	+49 (08268) 998 200
e-mail:	productsupport@grob-aerospace.de

G 102