



Technische Mitteilung

TM 315-18

GROB G 103
"TWIN II"

GROB G 103 A
"TWIN II ACRO"

Gegenstand:
(Subject) Abweichung gegenüber dem Gerätekenblatt Nr. 315 bei Flugzeugen mit schwedischer Zulassung.

Betroffen:
(Effectivity) GROB G 103 "TWIN II" und GROB G 103 A "TWIN II ACRO" ab Werk Nr. 3501.

Dringlichkeit:
(Accomplishment) Im Rahmen der Stückprüfung.

Vorgang:
(Reason) Änderung der Querruderdifferenzierung im Rahmen der schwedischen Musterzulassung.

Material:
(Material) 1. QR-Stange Nr. 103B-4104
2. QR-Stange Nr. 103B-4106
3. QR-Differentialhebel Nr. 103B-4105

Maßnahmen:
(Instructions) 1. Einbau der QR-Stangen und der QR-Differentialhebel gemäß Zeichnungs Nr. 103B-4104, 103B-4105 und 103B-4106.
2. Einstellung der Querruderdifferenzierung auf folgende Sollwerte:
Querruder links/rechts
nach oben 95 ± 10 mm
nach unten 40 ± 8 mm
Meßpunktentfernung vom Ruderdrehpunkt 208 mm
3. Handschriftliche Änderung der Querruder-Einstell-
daten auf Seite 12 und 13 des Wartungshandbuches auf oben genannte Sollwerte.

Gewicht und
Schwerpunktlage:
(Weight and Balance) ohne Einfluß.

Hinweise:
(Remarks) Die Durchführung der Maßnahmen ist bei der Stückprüfung zu bestätigen. Bei nachträglichem Einbau sind die Maßnahmen von einem Prüfer Klasse III im Bordbuch zu bescheinigen.

Mindelheim-Mattsies, 4.2.82

i. A.

Dipl. Ing. Horst Wilser

LBA anerkannt



24. März 1982