



TECHNISCHE INFORMATION TI-GROB-006 SERVICE LETTER SL-GROB-006

I. TECHNISCHE ANGABEN / TECHNICAL DETAILS

1.1 Betroffene Flugzeuge / Aircraft affected:

Alle GROB Segelflugzeuge mit Bugrad
260x85

All GROB glider equipped with nose wheel
260x85

1.2 Gegenstand / Subject:

ATA-Code: 32-40:
Räder und Bremsen

ATA-Code: 32-40:
Wheels and Brakes

1.3 Vorgang / Reason:

Der Schlauch für Bugrad 260x85, der bei verschiedenen GROB Segelflugzeugen verwendet wird, ist nur noch mit kurzem Ventil lieferbar.

The inner tube for the nose wheel 260x85, used on various GROB gliders is now only available with a short valve stem.

Aus diesem Grund wird ab sofort der Schlauch 260x85 mit Ventilverlängerung (1) und Staubkappe (2) geliefert.

In future the tube will be delivered with valve extension (1) and dust cap (2).



Staubkappe (2)
Dust cap (2)

Ventilverlängerung (1)
Valve extension (1)



GROB Luft- und Raumfahrt
Lettenbachstraße 9
D-86874 Tussenhausen-Mattsies

TI/SL-GROB-006
Seite/Page 2 von/of 2
19 January 2006

II. SONSTIGES / REMARKS

Falls Sie Ihr Flugzeug inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung an den neuen Besitzer weiterzuleiten und uns seine Anschrift unter Angabe der Werknummer mitzuteilen.

In case you have sold your aircraft in the meantime, would you kindly pass this information on to the new owner and forward his address and aircraft S/N to us.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

For questions and assistance please contact:

Rudi Vodermeier
phone:
fax:
e-mail:

Head of Product Support,
+49 (08268) 998 139
+49 (08268) 998 200
productsupport@grob-aerospace.de